سلم تصحيح كيمياء ت

السؤال الأول

٤ ١- اختيار القطر الأعظمي للحبيبات وتعيين مطروف المحل والرمل
حجما لـ ١م٣ من البيتونة من الجداول.
ثم يتم تعيين مطروف الاسمنة من الجداول

٢ ٢- تدقيق مطروف الماء بحسب الطاولة أو تعيين المطروف الأمثل
للماء بحسب الوزن الحجمي الأعظمي للخليط البيتوني

٢ ٣- تعيين العلاقة بين مطروف الاسمنة ومتانة البيتونة
المتطرف بالطاولة المقررة للخليط البيتوني

٢ ٤- تعيين العلاقة بين مطروف الاسمنة والوزن الحجمي للبيتونة
بالشروط المقررة في رأس الخليط

١٠

التقطي

الشوه حجمي

الشوه يحصل مباشرة بعد صب البيتونة

الشوه نتيجة تفاعلات فيزيائية كيميائية ضمن المادة وتأثير البيئة

السيلان (الزحف)

الشوه خطي باتجاه الحمولة

الشوه يحصل بعد التشكيل وبسبب حمولة مطبقة

الشوه نتيجة حمولة مطبقة

١٠

د. أنور الأحمد

سلم تصحيح الكنف المزدانة

ج 2 - السداسي 2 - 2024-2025

1- السؤال الثاني: (10 دقائق)

1. زيادة طيوط (2 دقيقة)

2- Type C - Type E - تفضل اجابة "اضافة سيقان" (2 دقيقة)

3. ضعف المقاومة الميكانيكية. (2 دقيقة)

4. السرعة كبيرة - لا تحافظ الاستقامة الصحيحة. (2 دقيقة)

5. لا يمكن استعمال هذا النوع من الكنف لأنه لا يحقق متطلبات الحركة في الكتلة الثانية - أزمنة الأحذية - يقاوم الصدمات. (2 دقيقة)

2- السؤال الثالث: (5 دقائق)

(لا تحتسب إلا الجواب الصحيح)

1- c - 2- c - 3- b - 4- b - 5- c

---

3. السؤال الرابع: (8 دقائق)

(دقيقتان لكل جزء)

1- سؤال تقني معمول بالمواصفات. (2 دقيقة)

2- خطأ (2 دقيقة)

3- تقارب أبعاد ذرات الكتلة الأولى - ذرات الطين ناقصة جدا مقارنة بذرات الكتلة الأولى (أصغر 100 مرة تقريبا) (2 دقيقة)

4- أصناف الوزن النوعي بين الكتلة الأولى و (2 دقيقة)

1- السؤال الخامس: (22 دقيقة)

ملاحظة: الأجوبة في استعمال معدلات الثقافات الطوابية

1- حساب الثابتة الموافقة للعينة المعطاة $f_2 = 1,128$ و $f_1 = 1,13$

- حساب عامل التصحيح من أجل الأسطوانة (3 دقائق)

- حساب المقاومة المميزة والصحيحة للكتلة

$f_{cr} = 31,63 MPa$

ج- نسبة الماء/الإسمنت : من الجدول $\frac{W}{C} = 0,52$

$\left(\frac{W}{C}\right)_{max} = 0,45$: شرط المتانة (الديمومة)

$\frac{W}{C} = 0,45$ المعتمدة

(3 درجات)

٣- الخصائص الفيزيائية

من الجدول ← $V = 0,162\ m^3$ ←

$M = 1580 \cdot 0,162 = 979,6\ kg$

(2 درجة)

بالمثل يتم إيجاد كتلة كل مكون من المكونات الواردة في الفقرة ب.

ب- نسبة الفراغات الهوائية :

من الجدول ← نسبة الهواء $2,6\%$ (2 درجة)

ه- طبعة 100mm (عطى) - الصاج الذي كتلته $m = 20,5\ kg$ (2 درجة)

و- نسبة الماء : من الجدول

ز- الإسمنت : $c = 456,6\ kg$ (درجة)

ح- الرمل الصافي :

ط- نسبة الرمل : حجم الحبوم المطلقة للمواد - ومنه حجم الرمل

$V_{sand} = 0,257 \Rightarrow M_{sand} = 660,5\ kg$ (درجتان)

ي- التصحيحات الرطوبية :

الرطوبة (في الرمل) $= 538,8\ kg$

الماء (الرمل) $= 443\ kg$

الرمل $= 680,3\ kg$

الماء المضاف $= 197\ kg$

درجتان

ك- التصحيحات : $S = 2314,7\ kg$ أو $2315\ kg$ (درجتان)

ل- العمل غير مرخص لأنه لم تكن هناك ظروف قاسية مثل درجات الحرارة المنخفضة جدا أو المرتفعة جدا، وبالتالي لم تكن هناك حاجة لإضافة مواد مضادة للتجمد. (2 درجة)

د. محمد عادل